

## OCENA TECHNICZNA

Nr: 27032/ZSz/8/23

wykonano dnia 23-08-28

PPHU "Kompleks"  
Zespół Rzeczoznawców  
37-600 Lubaczów  
ul. Mazury 1, tel. 6322284

Zleceniodawca: Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
37-600 Lubaczów, ul. Mazury 3

Pismo znak: zlecenie ustne z dnia: 23-08-28

Badanie wykonał uprawniony rzeczoznawca: mgr inż. Zdzisław Szpyt

Zadania oceny: ustalenie wartości pojazdu

|                         |                        |                               |                                 |                              |                  |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|
| Dane techniczne pojazdu | Rok produkcji:<br>2007 | Wskazania licznika:<br>204224 | Numer rejestracyjny:<br>RLU01CX |                              |                  |
| POJAZD - marka          | Oznaczenie             | Nr fabryczny                  | Ładowność [kg-osoby]            | Masa własna [kg]             | Rodzaj pojazdu   |
| SKODA                   | Roomster               | TMBMD25J185025457             | 5                               | 1213                         | samochód osobowy |
| SILNIK - rodzaj         | Oznaczenie             | Nr fabryczny                  | Układ cylindrów                 | Pojemność [cm <sup>3</sup> ] | Moc [kW]         |
| 4S, ZI                  | b.d.                   | b.d.                          | rzęd. 4                         | 1598                         | 77               |

Zbadany: unieruchomiony

Ogólny przebieg od początku eksploatacji: 204224 km

### UWAGI:

Właściciel pojazdu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 37-600 Lubaczów, ul. Mazury 3.

Data pierwszej rejestracji - 28.11.2007 r.

Numer nadwozia nabity prawidłowo - bez oznak przebijania, pole numerowe oryginalne.

Podstawa opracowania:

Instrukcja określania wartości pojazdów

Wartości rynkowe pojazdów samochodowych VIII/2023 - Info-Ekspert

Dokumenty pojazdu

### SILNIK Z OSPRZĘTEM - stwierdzam usterki:

Sprzęgło - głośna praca łożyska wyciskowego.

### PODWOZIE - stwierdzam usterki:

Usterk i braków nie stwierdzono.

## NADWOZIE - stwierdzam usterki i braki:

Pokrywa komory silnika - poobijana kamieniami w części przedniej.  
Błotnik przedni prawy - pordzewiały w części tylnej dolnej, perforacja blachy.  
Dach (część nadszybową) - ogniska rdzy.  
Drzwi przednie lewe - przetarty lakier krawędziowo w części tylnej.  
Drzwi tylne lewe - przetarty lakier krawędziowo w części tylnej.  
Drzwi tylne prawe - przetarty lakier krawędziowo w części tylnej.  
Pokrywa komory bagażnika - pognięta i porysowana miejscowo.  
Zderzak przedni - połamany w części dolnej.  
Zderzak tylny - porysowany i poobijany lakier na całej powierzchni.  
Fotel kierowcy - przepalona punktowo tapicerka.

---

## OSPRZĘT POJAZDU - stwierdzam usterki i braki:

Wentylator dmuchawy - uszkodzony.

---

## OGUMIENIE - marka, stan, braki:

DEBICA 195/55R15 - stan dobry, zużycie eksploatacyjne 70% szt 2 i 60% szt 2.  
Tarcza koła szt 4 - pokryta rdzawym nalotem.  
Kołpak koła szt 4 - brak.

---

Na podstawie oględzin, powyższego opisu technicznego oraz dokumentacji pojazdu, zostaje wydana następująca ocena:

## OCENA

Ogólny stopień zużycia pojazdu w dniu badania wynosi około: %

Wartość pojazdu w dniu badania wynosi: 8900.00 zł

Słownie: \*osiem tysięcy dziewięćset zł 00/100 gr\*

Wartość pojazdu ustalono metodą zredukowanego kosztu naprawy stosując katalog cen i program liczący firmy INFO-EKSPERT.

Wartość pojazdu brutto (z podatkiem Vat).

Podpisując niniejszą ocenę, rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia, wady materiałowe lub montażu badanego obiektu.

Za zespół:

PPHU "Kompleks"  
ul. Mazury 1  
37-600 LUBACZÓW  
tel./fax (016) 632-22-84  
NIP 793-131-35-49

Rzeczoznawca: mgr inż. Zdzisław Szpyt  
RZECZOZNAWCA SITK  
Nr upr. 0120/94

Lubaczów, dnia 28.08.2023



mgr inż. Zdzisław Szpyt  
RZECZOZNAWCA SITK  
Nr upr. 0120/94



mgr inż. Zdzisław Szpyt  
RZECZOZNAWCA SITK  
Nr upr. 0120/94





mgr inż. Zdzisław Szpyta  
RZECZOZNAWCA SITK  
Nr upr. 0120/94



mgr inż. Zdzisław Szpyta  
RZECZOZNAWCA SITK  
Nr upr. 0120/94



inż. Zdzisław  
ECZOZNAWCA  
upr. 0120



inż. Zdzisław  
ECZOZNAWCA  
upr. 0120/94